

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和8年3月時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
11007	牛窓東小学校	牛窓町牛窓地内	家の塀が崩れる危険性がある。	瀬戸内市総務部	所有者に通知	対応済
11009	牛窓東小学校	牛窓町牛窓3184-3付近の坂道	南側には路側にグリーンベルトがあるが、北側にはない。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルトの設置	検討中
11009	牛窓東小学校	牛窓町牛窓3184-3付近の坂道	ゴミステーション東側には路側南斜面に転落防止ガードレールがあるが、西側にはなく、車を避ける時に転落の危険がある。	瀬戸内市産業建設部	ガードレールの設置	検討中
11010	牛窓東小学校	牛窓町牛窓地内	古い空き家で屋根瓦が落ちる恐れがある。またトタン屋根や壁板が傷み倒壊の危険がある。	瀬戸内市総務部	所有者に通知	対応不可
11012	牛窓東小学校	牛窓町牛窓 市立美術館駐車場付近	駐車場が通学班の集合場所になっている。白線が薄い。	瀬戸内市産業建設部	区画線の引き直し	検討中
11014	牛窓東小学校	牛窓町牛窓4534付近の東側用水路	東西の道路と交差している用水路上部が暗渠になっているが、用水路と道路の区別がわかりにくく、下校時に暗渠の切れ端から用水路に転落する児童がいた。危険である。	瀬戸内市産業建設部	鉄板とデリネーターの設置	対応済
11015	牛窓東小学校	牛窓町牛窓地内	空き家と思われる家の通学路沿いに古いガスボンベがある。安全性が懸念される。	瀬戸内市総務部	現地確認し、必要と判断すれば所有者に通知	対応済
11016	牛窓東小学校	牛窓町牛窓 旧牛窓調理場北側の橋	老朽化でフェンスに穴が開いていて危険	瀬戸内市産業建設部	フェンスの補修	検討中

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和8年3月時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
	牛窓西小学校	今年度対応箇所なし				

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和8年3月時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
13001	牛窓北小学校	牛窓町長浜 小西モータース西側	狭い道で朝夕の交通量が多い。カーブで見通しが悪いため、車が来たのに気が付きにくい。	瀬戸内市産業建設部	カーブミラーの設置	対応予定なし
13002	牛窓北小学校	牛窓町長浜 中村方面三叉路の法面	法面の岩にクラックが入り、倒壊した木がひっかかっていて危険。	瀬戸内市産業建設部	落石防止柵の設置	対応済
13003	牛窓北小学校	牛窓町長浜 国塩東バス停付近	バス停付近の石垣に蜂が巣を作り危険。また、白線で区切られている歩道が狭い。	瀬戸内市産業建設部	路側帯の拡幅	対応不可
13008	牛窓北小学校	牛窓町長浜3610付近の道路（中村）	道路と住宅地の高低差があり、落ちると危険である。	瀬戸内市産業建設部	ガードレールの設置	対応予定なし
13009	牛窓北小学校	牛窓町長浜 県道39号線の原野商店付近	道幅が狭く、カーブになっており見通しが悪い。車のスピードも出ており往来も多く危険である。	岡山県備前県民局建設部	歩道の整備	検討中
13012	牛窓北小学校	牛窓町長浜3401付近の側道（西浦）	白線が消えている。	瀬戸内市産業建設部	区画線の引き直し	検討中
13013	牛窓北小学校	牛窓町長浜3605付近	車道と歩道との区別がない上に、側溝に蓋がない箇所があり、転落の恐れがある。また、自動車等の徐行運転の徹底をお願いしたい。	瀬戸内市産業建設部	溝蓋の設置	対応不可
13014	牛窓北小学校	牛窓町長浜4452付近	白線が消えている箇所がある。	瀬戸内市産業建設部	区画線の引き直し	検討中
13014	牛窓北小学校	牛窓町長浜4452付近	街灯がなく、冬場の下校時に暗い。	瀬戸内市総務部	街灯の設置	対応済
13015	牛窓北小学校	牛窓町長浜 牛窓北小学校南の市道	側溝に蓋がない箇所があり、転落の恐れがある。	瀬戸内市産業建設部	ポストコーンの設置	対応済

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和8年3月時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
14001	邑久小学校	邑久町尾張 尾張交差点	交通量が多く、車道と歩道が共に狭い。車が歩道に進入して行くこともある。信号待ちの待機場所が狭く、雨で傘をさしているときはとても危険である。	岡山県備前県民局建設部	待機場所の整備	検討中
14003	邑久小学校	邑久町豊安 灯笼交差点	見通しが悪い。	瀬戸内市産業建設部	カーブミラーの設置	対応予定なし
14004	邑久小学校	邑久町豊安 ゴミステーション付近交差点	歩行者と自転車がつぶさりそうになることが時々ある。車のスピードも出ており危険。(14044の一連の箇所)	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルトの設置	検討中
14005	邑久小学校	邑久町豊安 東西・南北用水路	深さもあり幅も広い用水路であるが、柵等が何も設置されておらず、転落の危険がある。特に梅雨・台風の時期は、水かさが増し非常に危険である。	瀬戸内市産業建設部	転落防止柵の設置	検討中
14005	邑久小学校	邑久町豊安 灯笼交差点東の交差点	見通しが悪く、注意深くカーブミラーを確認する必要があるが、児童には難しい。	瀬戸内市産業建設部	カラー舗装、ポストコーンの設置	検討中
14006	邑久小学校	邑久町豊安 ミヤタシステム西側のカーブ	見通しが悪くスピードを出す車が多い。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルト及び区画線整備、側溝改修	対応済
14008	邑久小学校	邑久町豊原 邑久JAガソリンスタンド前交差点	交通量が多く、待機スペースと道路の距離が短い。	岡山県備前県民局建設部	待機場所の整備	対応済
14010	邑久小学校	邑久町尾張 6 8 6-2 付近	十字路上に横断歩道があるが両側からくる車からはカーブになっているので危ない。侵入禁止にも関わらず朝から通り抜けする車がある場所を通る。	瀬戸内警察署	標識の移設	対応済
14011	邑久小学校	邑久町豊安 進学コーチング立志会付近の交差点	過去に交通事故あり。車と自転車の接触事故、車同士の衝突、付近の建物へ車が突っ込む等。早く対処してほしい。(横断歩道、信号は過去に警察より不可の回答。設置基準を満たさないため。)	瀬戸内市産業建設部	路面標示+ポストコーン	対応予定なし
14014	邑久小学校	邑久町山田庄 門田貝塚から邑久幼までの道路	歩道が狭く、車が行き違う際に危険である。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルト及び区画線整備、側溝改修	対応済
14015	邑久小学校	邑久町尾張 ツルヤタクシー付近の道路	交通量が多くスピードを出している車も多いので、児童が横断する際危険。	瀬戸内市産業建設部	ポストコーンの設置	対応予定なし
14015	邑久小学校	邑久町尾張 ツルヤタクシー付近の用水路	1車線で狭く、スピードを出している車が多い。用水路や田んぼの境にフェンスなどもなく、落下する危険性がある。	瀬戸内市産業建設部	転落防止柵の設置	検討中
14015	邑久小学校	邑久町山田庄 傘屋から貝塚公園の道	抜け道になっており、時速30キロを守らずスピードを出している車が多い。交通量が多く、歩道も狭い。道がでこぼこしているところがある。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルト及び区画線整備、側溝改修+ポストコーンの設置	対応済
14015	邑久小学校	邑久町山田庄 傘屋南側道路	門田貝塚北側道路が抜け道となっており、速度制限30キロを守らない車が多く、歩道の幅も不十分である。邑久駅への送り迎えの車の多さに起因すると考えられる。	瀬戸内市産業建設部	歩道の整備	検討中
14020	邑久小学校	邑久町山田庄 中庄西集会所付近横断歩道	下校時に横断歩道を渡る際、1歩踏み出さないと右から来る車の確認ができない。	瀬戸内市産業建設部	カーブミラーの設置	対応予定なし
14024	邑久小学校	邑久町山田庄 橋本屋北東の交差点	横断する際、道が少しカーブし見通しが悪い上に、東西に走る車のスピードが速い。	瀬戸内市産業建設部	ポストコーンの設置、区画線の引き直し	検討中
14025	邑久小学校	邑久町山田庄 橋本屋から南方の道路	道路状況は整備されてきているが、道が細いため、車とすれ違う際は注意が必要。	瀬戸内市産業建設部	区画線の引き直し	検討中
14026	邑久小学校	邑久町山田庄 三愛前の道路	見通しが悪く、突然車が現れるように感じる。白線が薄くなっている。	瀬戸内市産業建設部	区画線の引き直し	対応済
14027	邑久小学校	邑久町百田 いでい酒店南西の交差点	信号のない交差点で、直線道路のため、スピードを出す車が多い。横断歩道前に児童がいても停止しない車が多い。駅が近いので自転車の往来も多く児童と接触の危険あり。	瀬戸内市産業建設部	ポストコーンの設置	対応予定なし
14027	邑久小学校	邑久町百田 いでい酒店南西の交差点	信号のない交差点で、直線道路のため、スピードを出す車が多い。横断歩道前に児童がいても停止しない車が多い。駅が近いので自転車の往来も多く児童と接触の危険あり。	瀬戸内警察署	信号機の設置	対応済
14029	邑久小学校	邑久町百田 フォークナー東側の踏切	対向できない踏切であるため、狭く、ドライバーが早く通ろうとするためか、スピードが出ていて危険。	瀬戸内市産業建設部	区画線の引き直し	検討中
14031	邑久小学校	邑久町本庄 佐井田バス停前の県道	道が狭く、交通量も多く、車のスピードも速い。しかし歩道も横断歩道もない。	岡山県備前県民局建設部	改良事業の実施	検討中
14041	邑久小学校	邑久町山田庄 邑久幼稚園北側道路	見通しが悪いので車が出てくる。車の通行が多い。	瀬戸内市産業建設部	ポストコーンの設置	検討中
14043	邑久小学校	邑久町尾張 邑久高東側の三叉路	通勤の車が多い。スピードを出す車も多く危険。	瀬戸内市産業建設部	カラー舗装	検討中
14044	邑久小学校	邑久町尾張 団地出入口から船輪交差点	歩行者と自転車がつぶさりそうになることが時々ある。車のスピードも出ており危険。(14004の一連の箇所)	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルトの設置	検討中
14046	邑久小学校	邑久町豊安 ナフコ東の南北に延びる農道	路面状態が悪い。自転車も通るので、接触の可能性がある。	瀬戸内市産業建設部	道路の補修	検討中
14049	邑久小学校	邑久町大窪 大窪神社前の通り	スピードを出す車が多い。道幅も狭いため、車が対向したときに歩道にはみ出る。	瀬戸内市産業建設部	区画線の引き直し	検討中
14055	邑久小学校	邑久町山田庄 中庄西集会所付近横断歩道	登校時は2方向、下校時は3方向から、車が直進・右左折する。他の通学班と合流する場所となるため、車と通学班が途切れるタイミングを見る必要がある、危険である。	瀬戸内市産業建設部	カラー舗装	検討中
14064	邑久小学校	邑久町山手 「山手」の看板の下の川	柵がないので、児童が落ちる危険がある。	瀬戸内市産業建設部	転落防止柵の設置	検討中
14070	邑久小学校	邑久町尾張 舟原付近ブルーライン下交差点	スピードを出している車が多く危ない。通学路として横断歩道を渡るの是一班のため、意識されにくく危険である。児童が通学することを示す必要がある。また放置トラックが何年ものままになっており、治安的に良くない。農道が舗装されておらず、転んでケガをする児童が多い。	瀬戸内市産業建設部	放置トラックの撤去	検討中
14070	邑久小学校	邑久町尾張 舟原付近ブルーライン下交差点	スピードを出している車が多く危ない。通学路として横断歩道を渡るの是一班のため、意識されにくく危険である。児童が通学することを示す必要がある。また放置トラックが何年ものままになっており、治安的に良くない。農道が舗装されておらず、転んでケガをする児童が多い。	瀬戸内市産業建設部	ポストコーンの設置	検討中
14071	邑久小学校	邑久町尾張 クボタから辻が花レンタルまでの道	ブルーラインへの抜け道のため、細いのに、朝の通勤でスピードを出す車がいる。歩道がないため、非常に危険である。	瀬戸内市産業建設部	歩道の整備	検討中

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和8年3月時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
14077	邑久小学校	邑久町山田庄 昭和苑西側道路	歩道と車道との段差や、縁石での仕切りがなく、特に下校時には子供達が車道にまで広がっており、危険。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルトの設置	検討中
14079	邑久小学校	邑久町尾張 川崎表具店の東側の団地	新しい団地なのでカーブミラーも無く、十字路で車の往来があるにも関わらず停止線が団地側に無い為、どちらから来る車も自分優先で一旦停止をしない。通学路のため、小学生も中学生もかなり通る場所。いつかはねられるとヒヤヒヤしている。	瀬戸内市産業建設部	路面標示	対応済
14080	邑久小学校	邑久町下笠加 樋の口踏切東西の用水路	ガードレールがなく道幅が狭いため、転落の危険がある。特に梅雨・台風の時期は、水かさが増し危険である。	瀬戸内市産業建設部	転落防止柵の設置	検討中
14082	邑久小学校	邑久町山田庄 邑オート西側信号から北	下校時、東側の歩道から道路を横断する際、横断歩道がないため危険である。邑オート西側の信号で横断すると、西側には歩道がなく、狭いため、東側のを通っている。	瀬戸内警察署	横断歩道の設置	対応予定なし
14083	邑久小学校	邑久町豆田 福元交番付近の村田製作所に向かう橋付近	村田製作所へ行くためにかかる橋なので、橋の前が通学路で車が多くて危険な箇所になると思われる。横断歩道を作って頂いても車は、止まってくれない。橋がかかれば、交通量が多くなり、子どもが事故にあう確率が高い。	瀬戸内警察署	信号機の設置	検討中

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和8年3月時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
15001	今城小学校	邑久町大富 県道224号大富交差点	交通量が多く道幅が狭い上に大型トラックが通行する。通学には危険なため、保護者の判断で自家用車で送迎している。送迎が負担なため早急に歩道を設置してほしいとの保護者からの要望が届いている。	岡山県備前県民局建設部	改良事業の実施	対応済
15002	今城小学校	邑久町大富 今城小の南門前交差点付近	白線が消えかかっていて視認しづらい。雨天時には大きい水たまりができるので舗装してほしいと地域から要望があった。	瀬戸内市産業建設部	区画線の引き直し、道路の補修	対応済
15009	今城小学校	邑久町向山 今城コミュニティセンターから工場付近の道路	スピードを出す車が多く、過去に自転車との接触事故あり。雨天時には、車が傘をさしている児童に当たりそうになる。登下校見守りボランティアより対策の要望あり。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルトの設置	検討中

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和8年3月時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
	裳掛小学校	今年度対応箇所なし				

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和8年3月時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
17001	美和小学校	長船町東須恵 美和小の校門付近西側の溝	校門からフェンス沿いに北西の電柱のあたりまで、側溝が狭くて深いため、落ちたら危険である。	瀬戸内市産業建設部	転落防止柵の設置	検討中
17005	美和小学校	長船町西須恵 須恵古代館前の県道	横断歩道の位置が周囲よりも高く、車から白線が見えにくい状況である。さらに白線が剥がれており、横断歩道が見えにくく車両からも気付かれにくい。須恵古代館の西側の横断歩道。	瀬戸内警察署	横断歩道の引き直し	検討中
17005	美和小学校	長船町西須恵 須恵古代館前の県道	グリーンベルトが薄い。横の家の垣根が茂っていて車道にはみ出しており、児童が歩行の際に車道に出てしまう。注意喚起のポール数が少なく、危険。県道を走る車両の速度が速く、非常に危険である。	岡山県備前県民局建設部	グリーンベルトの引き直し、ポストコーンの設置	対応済
17005	美和小学校	長船町西須恵 須恵古代館前の県道	横断歩道の片側車線のペイントがはがれて薄くなっている。須恵古代館の東側の横断歩道。	瀬戸内警察署	横断歩道の引き直し	対応済
17005	美和小学校	長船町西須恵 須恵古代館前の県道	路側帯に狭いグリーンベルトがある。スピードを出して通る車が多く危険である。	岡山県備前県民局建設部	歩道の整備	検討中
17006	美和小学校	長船町東須恵 畑公会堂付近の市道	車同士のすれ違いがぎりぎりの道幅で狭く、さらに見通しが悪いため、横断・通行の際に危険である。抜け道としてスピードが出ている車両が多く危険である。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルトとフィルムサインの設置	検討中
17007	美和小学校	長船町東須恵 畑の市道の横断歩道	児童の3分の1が横断しているが、横断歩道の白線がはがれて薄くなっており、歩行者や運転者から見にくく危険である。また、抜け道としてスピードが出ている車両が多く危険である。	瀬戸内警察署	横断歩道の引き直し	検討中

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和8年3月時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
18006	国府小学校	長船町土師 ビレッジハウス南の千田川沿い（町田団地）	ガードレールがなく川へ転落の危険あり	瀬戸内市産業建設部	ガードレールの設置	検討中
18008	国府小学校	長船町土師 南北大橋南横断歩道（ウェルタウンより）	交通量が多いにもかかわらず信号がなく危険	瀬戸内警察署	信号機の設置	検討中
18010	国府小学校	長船町土師 片山日子神社前から長船交番までの道路	周辺に住宅が増え、駅への抜け道となっている。道幅も狭く歩道もないが、朝はかなりのスピードで車が通り抜ける。	瀬戸内市産業建設部	区画線とグリーンベルトの設置	検討中
18016	国府小学校	長船町福里 大塚橋東側交差点	橋に向かって坂になっており、車はスピードが出がち。北から東への横断歩道がない。橋から東向きへの歩道の白線がはげている。	瀬戸内市産業建設部	区画線の引き直し	対応済
18017	国府小学校	長船町土師 油杉山西十字路（西村2より）	交通量が多いにもかかわらず信号がなく危険	瀬戸内警察署	信号機の設置	対応予定なし
18018	国府小学校	長船町福里 美和神社横小道	アスファルトが弱れている。児童がこけてけがをしたこと有り。横の家の壁にひびが入っており、通学中に地震などがあると倒壊の危険有り。	瀬戸内市産業建設部	道路の補修	検討中
18019	国府小学校	長船町福里 カントリー交差点側道	歩道が狭いが、付近の工場や会社からの大型トラックが多く通行し非常に危険。白線内に入って細い側道に（通学路）に入っていき車も非常に多い。危険なので地域ボランティアさんが立ってくれている。	瀬戸内市産業建設部	歩道の整備	検討中
18021	国府小学校	長船町土師 高橋公会堂横交差点	道幅の狭い住宅街の道だが、駅前の大きな道路への抜け道になっており危険。歩道の白線と交差点の赤線が剥けて薄くなっている。	瀬戸内市産業建設部	カラー舗装と区画線の引き直し	検討中
18022	国府小学校	長船町服部 中川耳鼻咽喉南道用水水門	水量も多い用水だが柵がなく危険。用水に落ちた児童有り。	瀬戸内市産業建設部	転落防止柵の設置	検討中
18023	国府小学校	長船町福里 学校前の県道から幼稚園北への抜け道	舗装が痛んでおり、雨が降ると大きな水たまりができる。車がすれ違うのが難しい細い道だが、学校前の干田川側県道38号線からも幼稚園側の道からも侵入でき、逃げ場がないので水たまりに入るしかなく児童がびしょびしょになる。	瀬戸内市産業建設部	道路の補修	対応済
18023	国府小学校	長船町福里 学校前の県道から幼稚園北への抜け道	車がすれ違うのが難しい細い道だが、学校前の干田川側38号線からも幼稚園側の道からも侵入でき、非常に危険	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルトの設置（学校用地）	検討中
18024	国府小学校	長船町福里 日本榎西から美和神社横へ抜ける小道	用水路に柵がなく、児童が落ちる危険性あり。水路に水が多い時期は特に危険。	瀬戸内市産業建設部	転落防止柵の設置	検討中
18025	国府小学校	長船町福里 カントリー西交差点（信号なし）から藤原美容室まで	歩道の白線が薄くなっている。	瀬戸内市産業建設部	区画線の引き直し	検討中
18028	国府小学校	長船町福里 福里歩道（高橋西より）	歩行者道路にへこみあり	岡山県備前県民局建設部	道路の補修	対応済
18029	国府小学校	長船町土師 片山日子神社側道（盛崎A・Bより）	片山日子神社の前から歩道に出る際、中学校の通学路でもあるので、自転車と歩行者が混在し接触事故の危険がある。	瀬戸内市産業建設部	飛び出し君の設置	対応済
18030	国府小学校	長船町土師 土師大橋南の十字路（門前より）	交差点の見通しがわるい	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
18031	国府小学校	長船町福里 おかやまコープ東の十字路（福里西より）	車が多くスピードを出す車が多く注意が必要	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応済
18032	国府小学校	長船町福里 美和神社南（福里中）（プライム福里より）	信号のない横断歩道	瀬戸内警察署	信号機の設置	対応予定なし
18033	国府小学校	長船町服部 藤原美容室北カントリー西十字路（西村2より）	交通量が多いにもかかわらず信号がなく危険	瀬戸内警察署	信号機の設置	対応予定なし
18034	国府小学校	長船町磯上 県道牛文香登本線（柏山より）	交通量多くスピード出す車多い。横断歩道に歩行者がいても止まらないことが多い。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
18035	国府小学校	長船町磯上 日本マタイ南（油杉より）	柵がないため用水路に落ちる危険あり。	瀬戸内市産業建設部	転落防止柵の設置	検討中
18036	国府小学校	長船町磯上 大塚公会堂西（大塚より）	道路が丘陵しており北方向からの自動車の往来が把握しにくい。歩道が狭いため巻き込まれ事故の懸念がある。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応済

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和8年3月時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
19003	行幸小学校	長船町服部 北勢運輸駐車場付近のカーブから東側の道路	付近に工場があり、大型車の通行が多い。車線が2車になっておらず、車が対向する際非常に危険であり、通行する車がグリーンベルト上を歩く児童に接触する危険がある。	瀬戸内市産業建設部	道路の整備	検討中
19005	行幸小学校	長船町服部 服部踏切の歩道	歩道が狭く車との距離が近く危険である。	岡山県備前県民局建設部	歩道の整備	検討中
19006	行幸小学校	長船町福岡 そろばん塾周辺	通学時間は交通量が多く、道幅が狭いがスピードを出す車も多い。	瀬戸内市産業建設部	路面標示	対応予定なし
19006	行幸小学校	長船町福岡 そろばん塾周辺	交通量が多く危険。歩道側の白線が薄い。	瀬戸内市産業建設部	区画線の引き直し	対応済
19007	行幸小学校	長船町服部 大用水付近T字路	カーブミラーが設置されているが、歩道の様子が見えにくい。夏は植物が大きくなって、歩行者専用道路の出口がブラインドになって見通しが悪い。	瀬戸内市産業建設部	カーブミラーの調節	対応予定なし
19012	行幸小学校	長船町服部 旧まるはストア南方面の横断歩道	交通量が多く大型車も通行するため危険。	瀬戸内警察署	ダイヤモンドの引き直し	検討中
19015	行幸小学校	長船町長船 柴田医院東側の交差点	止まれの表示がないため、車がノンストップで走行するため危険である。特に登下校時が危険。	瀬戸内市産業建設部	指導停止線の設置	検討中
19017	行幸小学校	長船町服部 セレモニー長船付近交差点	歩行者専用道路の出口の坂になっている部分が急で転びやすくなっている。	瀬戸内市産業建設部	勾配をなだらかにする施工	対応不可
19026	行幸小学校	長船町長船 長船団地に出入りする交差点	長船団地側から道路に進入してくる自動車がいることに気づきにくい。子どもの目線から見える高さのカーブミラーを設置してほしい。	瀬戸内市産業建設部	カーブミラーの設置	対応予定なし
19027	行幸小学校	長船町長船 よつばのクローバー東備付近から中部紙工付近まで	交通量が多くスピードを出す車が多い。道幅が狭く待機場所も少なく危険	瀬戸内市産業建設部	路面標示	対応済
19032	行幸小学校	瀬戸内市長船町福岡 1 1 2 1 - 9 せせき中国 北側	交通量が多く道幅が狭い上に大型トラックが通行。長船駅の南400mの場所で、駅への歩行者や、福岡地区住宅団地へ長船中学校へ通学する自転車が利用。周辺の歩道が未整備である箇所は本箇所のみで、この度の整備で一連の区間の歩道設置が完成するため早急に歩道を設置してほしいと保護者から要望あり。	岡山県備前県民局建設部	改良事業の実施	検討中
19033	行幸小学校	瀬戸内市長船町服部 5 7 3 - 2 ハローズ長船店 南側	交通量が多く道幅が狭い上に大型トラックが通行。大型スーパーの隣接地で歩行者多数。行幸小、国府小の児童と長船中の自転車通学生徒が利用。当該路線の行幸小学区の歩道が未整備である箇所は本箇所のみで、この度の整備で一連の区間の歩道設置が完成するため早急に歩道を設置してほしいと保護者から要望あり。	岡山県備前県民局建設部	改良事業の実施	検討中
19034	行幸小学校	長船町服部 丸山加工処理施設T字路	付近に見通しがとても悪いカーブがあり、毎朝大型トレーラーが通行する。押しボタン式信号や横断歩道があれば良いが、難しい場合は通学路であることを知らせる表示や看板の設置をお願いしたい。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応済
19034	行幸小学校	長船町服部 丸山加工処理施設T字路	付近に見通しがとても悪いカーブがあり、毎朝大型トレーラーが通行する。押しボタン式信号や横断歩道があれば良いが、難しい場合は通学路であることを知らせる表示や看板の設置をお願いしたい。	瀬戸内警察署	横断歩道の設置	対応済

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和8年3月時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
	牛窓中学校	今年度対応箇所なし				
22001	邑久中学校	邑久町山手 邑久中学校西門付近	邑久中学校からすぐ近くの通学路であり、多くの生徒が通行する。自転車の通行が許可されていない歩道であるため、自転車通学の生徒は車道を通る必要がある。車道が狭く、自転車が車と接触する危険がある。	瀬戸内市産業建設部	歩道内植栽撤去、舗装打ち換え	対応済
23002	長船中学校	長船町牛文 稲荷山橋周辺	自転車で稲荷山方面から長船中学校に通学する生徒が、車と接触する危険がある。登校時に稲荷山橋を横断しているが、路側帯が狭く、待機場所もない。	瀬戸内市教育委員会	安全対策	対応不可