

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和6年3月31日時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
11001	牛窓東小学校	牛窓町牛窓6421付近 牛窓ショッピング前の信号機	信号機の押しボタンが道路側にあり危険である。	瀬戸内警察署	押しボタンを歩道側に移設	対応済
11002	牛窓東小学校	牛窓町牛窓3911付近 石井釣具店前の交差点	東から西へ横断歩道を横断するときに、北方向から来る車が見えにくい。	瀬戸内警察署	バトロールの実施	対応済
11002	牛窓東小学校	牛窓町牛窓3911付近 石井釣具店前の交差点	東から西へ横断歩道を横断するときに、北方向から来る車が見えにくい。	岡山県備前県民局建設部	歩行者用ミラーの設置	対応予定なし
11003	牛窓東小学校	牛窓町牛窓4032付近 真光院西寺前の道路	スピードを出す車が多い。横断歩道がない場所を横断する必要があるため危険。	瀬戸内市産業建設部	飛び出しくんの設置	対応済
11003	牛窓東小学校	牛窓町牛窓4032付近 真光院西寺前の道路	スピードを出す車が多い。横断歩道がない場所を横断する必要があるため危険。	瀬戸内警察署	バトロールの実施	対応済
11004	牛窓東小学校	牛窓町牛窓3672付近 切谷池南手前の道路	歩道に草がはみ出していて、車道を歩かなければならない。	岡山県備前県民局建設部	道路バトロールの実施及び必要に応じて草刈り	対応済
11005	牛窓東小学校	牛窓町牛窓3823付近 津島医院から石原牧場までの坂道	路側帯が狭い。	瀬戸内市産業建設部	路面標示	検討中
11006	牛窓東小学校	牛窓町牛窓4180付近 綾浦公民館南側の歩道	側溝の蓋がガタついている。	瀬戸内市産業建設部	溝蓋の取替	対応済
11007	牛窓東小学校		家の塀が崩れる危険性がある。昨年まではロープで括ってあった。	瀬戸内市総務部	所有者に通知	検討中
11008	牛窓東小学校	牛窓町牛窓3312付近 三叉路	下校時は特に前方からの車が見えにくい。カーブ速くにミラーはあるが見えにくい。横断歩道や停止線が消えかかっている。	瀬戸内警察署	横断歩道及び停止線の引き直し	検討中
11009	牛窓東小学校	牛窓町牛窓3184-3付近 ゴミステーション西側の路肩	ゴミステーション東側には路側南斜面に転落防止ガードレールがあるが、西側にはなく、車を避ける時に転落の危険がある。	瀬戸内市産業建設部	ガードレールの設置	検討中
11010	牛窓東小学校		古い空き家で屋根瓦が落ちる恐れがある。またトタン屋根や壁板が傷み倒壊の危険がある。	瀬戸内市総務部	所有者へ通知	検討中
11011	牛窓東小学校		古い空き家で屋根瓦が落ちる恐れがある。またトタン屋根や壁板が傷み倒壊の危険がある。	瀬戸内市総務部	所有者へ通知	検討中
11012	牛窓東小学校	瀬戸内市立美術館駐車場付近	駐車場が通学班の集合場所になっている。駐車場南東のカーブ付近にカーブミラーはあるが視界が悪く車が見えにくい。	瀬戸内市産業建設部	区画線の引き直し	検討中
11012	牛窓東小学校	瀬戸内市立美術館駐車場付近	駐車場が通学班の集合場所になっている。駐車場南東のカーブ付近にカーブミラーはあるが視界が悪く車が見えにくい。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
12001	牛窓西小学校	牛窓町鹿忍2214付近 旧交番北側の市道	一部陥没が何度もあり、その度にボランティアが舗装してくれている。躓いて怪我をした児童もいる。	瀬戸内市産業建設部	道路の補修	対応済
12002	牛窓西小学校	あいあい保育園から北に向かう市道と県道230号線との交差点から上山田方面	歩道にまで草が茂り、子どもたちが車道に出ながら登校しているため、大変危険である。保護者やボランティアが草刈りをしてくれているが対応しきれていない。	岡山県備前県民局建設部	道路バトロールの実施及び必要に応じて草刈り	対応済
12003	牛窓西小学校	県道28号線「スイカの直売所」のあたりから北東にかけての数百メートル	歩道はあるが、車道側の草が大きく伸びている。また、反対側からもツタが伸びていて歩きにくい。	岡山県備前県民局建設部	道路バトロールの実施及び必要に応じて草刈り	対応済
12004	牛窓西小学校	県道232号線西浜団地付近 ビレッジハウス牛窓の西側道路	通学バスを利用している児童がバスを待つ場所だが、狭い歩道のため待機場所として適さない。また、付近に日陰が全くないため、夏場は熱中症になる可能性がある。	瀬戸内市教育委員会	待機場所の整備	対応予定なし
12005	牛窓西小学校	牛窓町鹿忍大向	側溝が1mほどの深さがあり、車1台が通れるほどの道幅しかなく危険。登校中に低学年児童が落下し怪我をしたことがある。	瀬戸内市産業建設部	転落防止対策	検討中
13001	牛窓北小学校	牛窓町長浜3587付近 小西モータース西側の道路	狭い道で朝夕の交通量が多い。カーブで見通しが悪いため、車が来たのに気が付きにくい。	瀬戸内市産業建設部	カーブミラーの設置	検討中
13002	牛窓北小学校	牛窓町長浜6863付近 中村方面三叉路の法面	法面の岩にクラックが入り、倒壊した木が引っかかっていて危険。	瀬戸内市産業建設部	落石防止柵の設置	検討中
13003	牛窓北小学校	市営国塩東バス停付近	道路脇の草が生い茂り、歩行幅が狭くなっている。	瀬戸内市産業建設部	草刈り	対応済
13004	牛窓北小学校		倒壊の恐れがある倉庫がある。倉庫の横が通学路となっており、人目につきにくく死角になっている。	瀬戸内市総務部	所有者に通知	検討中
13005	牛窓北小学校	小野島神社付近の歩道	歩道があるが草が生い茂り歩きにくい。雨の日には滑りやすくなる。	岡山県備前県民局建設部	道路バトロールの実施及び必要に応じて草刈り	対応済
13006	牛窓北小学校	旧長浜農協奥浦支所	屋根が老朽化のため錆びており、落ちてくる危険性がある。	瀬戸内市教育委員会	所有者に通知	対応済
13007	牛窓北小学校	牛窓3470付近の高架橋（西浦）	ガードレールと落下防止の網が整備されているが、隙間があるため落下する恐れがある。網が劣化して危険である。	瀬戸内市産業建設部	転落防止対策	検討中
13008	牛窓北小学校	牛窓3610付近の道路（中村）	道路と住宅地の高低差があり、落ちると危険である。	瀬戸内市産業建設部	ガードレールの設置	検討中
13009	牛窓北小学校	県道39号線原野商店付近	道幅が狭く、カーブになっており見通しが悪い。車のスピードも出ており往来も多く危険である。	岡山県備前県民局建設部	通学路の標示	対応済

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和6年3月31日時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
14001	邑久小学校	尾張交差点付近（小林モータース前）	登校時は、歩車分離式信号機設置によりスムーズに横断できるようになっているが、下校時は交差点で混み合い危険。待機場所が非常に狭く、車道に児童がはみ出してしまふ。用水までの区間に歩道はなく、車道も狭いため、信号待ちしている車両との接触が心配。	瀬戸内市産業建設部	カラー舗装	対応済
14001	邑久小学校	尾張交差点付近（市役所方面）	児童に注意を払う車が徐行するため、後ろの車がつまることがよくある。児童、車ともにタイミングを見ているうちに信号が変わり、結局渡れず登校班が途中で分断してしまうことがある。見守りが無いと危険。	岡山県備前県民局建設部	ポストコーンの設置	対応済
14001	邑久小学校	尾張交差点付近	交通量が多く、車道と歩道が共に狭い。車が歩道に進入してくることもある。信号待ちの待機場が狭く、雨で傘をさしているときはとても危険である。	瀬戸内警察署	歩車分離式信号機の設置	対応済
14001	邑久小学校	尾張交差点付近	交通量が多く、車道と歩道が共に狭い。車が歩道に進入してくることもある。信号待ちの待機場が狭く、雨で傘をさしているときはとても危険である。	岡山県備前県民局建設部	待機場所の拡幅	検討中
14002	邑久小学校	船輪交差点	交通量が多く、スピードを出す車が多い。複数の通学班が合流する箇所だが、三叉路には信号がない。車で東から西（港石材店→邑久高校方面）へ向かって通行する際、民家の壁で背の低い児童の場合、児童からも車両からもお互いに見えにくい。道幅が狭いため、車が対向する際、歩道にはみ出る。	瀬戸内市産業建設部	カラー舗装	対応不可
14002	邑久小学校	邑久町尾張529付近 船輪交差点付近	カーブで見通しが悪いにもかかわらず、交通量が多い箇所。一部横断歩道はあるが、信号がない。渡るところに高い塀があり、南側からくる車からは死角。	瀬戸内警察署	感知式信号の設置、横断歩道の設置	対応予定なし
14003	邑久小学校	邑久町豊安186付近 豊安の灯籠交差点	見通しが悪い。	瀬戸内市産業建設部	カーブミラーの設置	検討中
14004	邑久小学校	邑久町豊安321付近 豊安ゴミステーション付近交差点	右側通行をするために、横断する必要があるが、横断歩道がない。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルト、ポストコーンの設置	検討中
14004	邑久小学校	邑久町豊安321付近 豊安ゴミステーション付近交差点	通勤の車が多く、見通しの悪い交差点。スピードを出す車が多い。	瀬戸内市産業建設部	カラー舗装	対応不可
14004	邑久小学校	邑久町豊安321付近 豊安ゴミステーション付近交差点	住宅の塀で、車が見えにくい。スピードを出している車が多い。車からは死角になりやすい。	瀬戸内警察署	感知式信号の設置、横断歩道の設置	対応予定なし
14005	邑久小学校	邑久町豊安284付近 灯籠交差点東の交差点	見通しが悪く、注意深くカーブミラーを確認する必要があるが、児童には難しい。	瀬戸内市産業建設部	カラー舗装、ポストコーンの設置	検討中
14005	邑久小学校	邑久町豊安284付近 灯籠交差点東の交差点	住宅の生垣が死角となっている。	瀬戸内警察署	止まれの表示	対応予定なし
14006	邑久小学校	豊安周辺	道幅が狭い。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルトの設置、区画線の引き直し、ポストコーンの設置	検討中
14006	邑久小学校	邑久町尾張507付近 ミヤタシステム西側のカーブ	見通しが悪くスピードを出す車が多い。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルト及び区画線整備、側溝改修、歩道整備	検討中
14007	邑久小学校	邑久町尾張737 船輪の団地からの出口	南から北に向かう車から歩行者が見えづらく、カーブミラーだけでは危ない。	瀬戸内警察署	横断歩道の設置等	対応予定なし
14008	邑久小学校	邑久町豊原101付近 JAガソリンスタンド前交差点	交通量が多く、待機スペースと道路の距離が短い。	岡山県備前県民局建設部	待機スペースの整備	検討中
14009	邑久小学校	邑久町豊原101付近 JAガソリンスタンド南側道路	交通量が多くスピードを出す車が多いが、歩道がなく線が引いてあるだけで道幅が狭い。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルトの設置及び白線の引き直し	検討中
14010	邑久小学校	邑久町尾張698付近 港石材店北の交差点	見通しが悪い。カーブとなっている。スピードを出した車が通ることあり。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
14011	邑久小学校	進学コーチング立志会付近の交差点	建物に車が突っ込む事故があった。	瀬戸内市産業建設部	路面標示+ポストコーン	検討中
14011	邑久小学校	進学コーチング立志会付近の交差点	見通しが悪く横断歩道がない。	瀬戸内市産業建設部	飛び出しくんの設置	対応済
14011	邑久小学校	進学コーチング立志会付近の交差点	見通しが悪く横断歩道がない。	瀬戸内警察署	感知式信号の設置、横断歩道の設置	対応予定なし
14012	邑久小学校	邑久町豊原331付近 ナフコ南側の信号	歩行者側が赤信号でも、登下校中のため車が止まってくれることがあり、運転手がジェスチャーで渡るよう促すことがある。渡るべきかどうか児童が迷うことがあり危険。車のスピードが速かったり、信号無視をしたりする車もいる。	学校	見守り活動	対応済
14012	邑久小学校	邑久町豊原331付近 ナフコ南側の信号	南北の道路は点滅信号でスピードが出やすい。ナフコ駐車場から出て南方面に向かう車から、横断歩道を横断する歩行者が見えにくい。	瀬戸内市教育委員会	ナフコに依頼（店舗出入口での注意喚起）	対応済
14013	邑久小学校	邑久町豊原53付近 JA岡山南側の道路	交差点への抜け道となっており、西方面から走行してくる車がスピードを出すため危ない。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応済
14014	邑久小学校	邑久町尾張228付近 門田貝塚から邑久幼までの道路	歩道が狭く、車が行き違う際に危険である。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルト及び区画線整備、側溝改修、歩道整備	検討中

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和6年3月31日時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
14015	邑久小学校	邑久町尾張190付近 ツルヤタクシー付近の道路	交通量が多くスピードを出している車も多いので、児童が横断する際危険。	瀬戸内市産業建設部	ポストコーンの設置	検討中
14015	邑久小学校	邑久町尾張190付近 ツルヤタクシー付近の道路	交通量が多くスピードを出している車も多いので、児童が横断する際危険。	瀬戸内警察署	バトロールの実施	対応済
14015	邑久小学校	邑久町尾張190付近 ツルヤタクシー付近の道路	門田貝塚北側道路が抜け道となっており、スピードを出す車が多く危険な中、ツルヤタクシーの前から歩道の無い箇所を横断しなければならない。	瀬戸内警察署	横断歩道の設置	対応予定なし
14015	邑久小学校	邑久町尾張190付近 傘屋尾久店南側道路	門田貝塚北側道路が抜け道となっており、速度制限30キロを守らない車が多く、歩道の幅も不十分である。邑久駅への送り迎えの車の多さに起因すると考えられる。	瀬戸内市産業建設部	歩道整備	検討中
14015	邑久小学校	傘屋(ラーメン・とんかつ屋)から貝塚公園の道	抜け道となっており、時速30キロを守らずスピードを出している車が多い。交通量が多く、歩道も狭い。道がでこぼこしているところがある。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルト及び区画線整備、側溝改修+ポストコーンの設置	検討中
14016	邑久小学校	邑久町尾張191付近 auショップ西側の横断歩道	信号が青になっても駅から来る車が右折してくるので、左右の確認とともに左後方にも注意が必要。	瀬戸内警察署	バトロールの実施	対応済
14016	邑久小学校	邑久町尾張191付近 auショップ西側の横断歩道	信号無視する車が多い。邑久駅への送り迎えの車の多さに起因すると考えられる。	瀬戸内警察署	バトロールの実施	対応済
14018	邑久小学校	邑久町尾張130付近ブルーデイズとコインランドリーの間の電柱付近	交通量が多く、車道歩道ともに狭い。特に川治いが心配。	瀬戸内市産業建設部	電柱移転	対応済
14018	邑久小学校	邑久町尾張130付近ブルーデイズとコインランドリーの間の電柱付近	数年前に道路が拡張されたため歩道が狭くなった。電柱があるため、傘をさして通行する際に道路にはみ出て危険である。	瀬戸内市産業建設部	占有者と協議	対応済
14019	邑久小学校	邑久駅南交差点	児童が横断歩道を渡りきる時間が短く、車両が児童に接近してくるのが危険。信号無視の車両も見られる。	瀬戸内警察署	歩車分離式信号機の設置	対応不可
14019	邑久小学校	邑久駅南交差点	信号無視の車両が多く非常に危険。児童数が多いため一度に渡りきれない。待機場所にガードレールがなく、事故があれば巻き込まれかねない。	岡山県備前県民局建設部	防護柵の設置	検討中
14019	邑久小学校	邑久駅南交差点	信号無視の車両が多く非常に危険。児童数が多いため一度に渡りきれない。待機場所にガードレールがなく、事故があれば巻き込まれかねない。	瀬戸内警察署	スクランブル交差点への転換	対応予定なし
14020	邑久小学校	邑久町山田庄546付近 中庄西集会所付近横断歩道	下校時に横断歩道を渡る際、1歩踏み出さないと右から来る車の確認ができない。	瀬戸内市産業建設部	カーブミラーの設置	検討中
14021	邑久小学校	邑久町山田庄544付近 中庄西の道路	歩道が狭く、雨天時は傘をさすのでさらに危険。5年間を見通して抜本的な解決策を講じてほしい。	瀬戸内市産業建設部	側溝改修	検討中
14022	邑久小学校	邑久町山田庄610付近 地下道から学校までの道路	車道が狭い上、縁石が低く、車が入ってくる可能性があり危険。車道脇に電柱が多くその電柱をよけようとするのでより危険。溝にグレーチングがないところもある。	瀬戸内市産業建設部	ガードパイプの設置	対応済
14023	邑久小学校	福田保育園南東の交差点	スピードを出す車や信号無視の車があり、危険。	学校	安全教育	対応済
14023	邑久小学校	福田保育園南東の交差点	信号無視をする車がいるため、車の停止を確認してから渡る必要がある。	瀬戸内警察署	バトロールの実施	対応済
14024	邑久小学校	邑久町山田庄108付近 橋本屋北東の交差点	横断する際、道が少しカーブし見通しが悪い上に、東西に走る車のスピードが速い。	瀬戸内市産業建設部	ポストコーンの設置+白線の引き直し	検討中
14024	邑久小学校	邑久町山田庄108付近 橋本屋北東の交差点	横断する際、道が少しカーブし見通しが悪い上に、東西に走る車のスピードが速い。	瀬戸内警察署	信号機の設置	対応予定なし
14024	邑久小学校	邑久町山田庄108付近 橋本屋北東の交差点	交通量が多い箇所。横断歩道はあるが、信号がないため、大人の目が必要。5年間を見通して抜本的な解決策を講じてほしい。	瀬戸内警察署	押しボタン式の信号機の設置	対応予定なし
14025	邑久小学校	橋本屋から南方へ延びる道路	道路状況は整備されてきているが、道が細いため、車とすれ違う際は注意が必要。	瀬戸内市産業建設部	白線の引き直し	検討中
14025	邑久小学校	橋本屋から南方へ延びる道路	道が狭く、車が交差する際に歩道に寄ってきて危険。田んぼ、溝に落ちた子どもがいる。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応済
14026	邑久小学校	邑久町山田庄146付近 ㈲三愛前の道路	見通しが悪く、突然車が現れるように感じることがある。交通量も多い。	瀬戸内市産業建設部	白線の引き直し	検討中
14026	邑久小学校	邑久町山田庄146付近 ㈲三愛前の道路	道を渡る時、車が見づらい。横断歩道がない。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応済
14027	邑久小学校	邑久町山田庄144付近 いでい酒店南西の交差点	信号のない交差点で、直線道路のため、スピードを出す車が多い。横断歩道前に児童がいても停止しない車が多い。駅が近いので自転車の往来も多く児童と接触の危険あり。	瀬戸内市産業建設部	ポストコーンの設置	検討中
14027	邑久小学校	邑久町山田庄144付近 いでい酒店南西の交差点	信号のない交差点で、直線道路のため、スピードを出す車が多い。横断歩道前に児童がいても停止しない車が多い。駅が近いので自転車の往来も多く児童と接触の危険あり。	瀬戸内警察署	信号機の設置	検討中
14028	邑久小学校	邑久町豆田355付近 西大寺備前線	道路建設工事が為トラックの往来有り。(特に下校時、朝は今の所なし。)下校時、警備員の誘導あるが注意が必要。	瀬戸内市産業建設部	警備員の配置	対応済
14029	邑久小学校	邑久町百田320付近 ㈱フォークナー東側の踏切	対向できない踏切であるため、狭く、ドライバーが早く通ろうとするためか、スピードが出ていて危険。	瀬戸内市産業建設部	白線の引き直し	検討中
14029	邑久小学校	邑久町百田320付近 ㈱フォークナー東側の踏切	歩道がなくとても狭い。止まらない車も多く、児童のすれすれ横を通過していく。	瀬戸内市産業建設部	踏切付近の整備	対応予定なし

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和6年3月31日時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
14030	邑久小学校	宇津木商店付近三叉路	大型トラック・バス等、交通量が多いが、車道が非常に狭い。対向しにくい箇所であるが、信号、横断歩道、歩道がない。牛窓方面からの車は、止まれる標識がないため、速度を落とさず走行しており非常に危険である。	岡山県備前県民局建設部	白線の引き直し（区画線）	対応済
14030	邑久小学校	宇津木商店付近三叉路	大型トラック・バス等、交通量が多いが、車道が非常に狭い。対向しにくい箇所であるが、信号、横断歩道、歩道がない。牛窓方面からの車は、止まれる標識がないため、速度を落とさず走行しており非常に危険である。	瀬戸内警察署	停止線の引き直し	対応済
14031	邑久小学校	佐井田バス停前の県道	道が狭く、交通量も多く、車のスピードも速いが、歩道・横断歩道がない。	瀬戸内警察署	横断歩道の設置	対応不可
14031	邑久小学校	佐井田バス停前の県道	道が狭く、交通量も多く、車のスピードも速いが、歩道・横断歩道がない。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
14031	邑久小学校	佐井田バス停前の県道	道が狭く、交通量も多く、車のスピードも速い。しかし歩道も横断歩道もない。	岡山県備前県民局建設部	検討中	検討中
14032	邑久小学校	瀬戸内消防署前交差点	通勤車が多い。横断歩道はあるが信号がないため、保護者がバス停まで同行している。	瀬戸内警察署	パトロールの実施	対応済
14032	邑久小学校	瀬戸内消防署前交差点	信号がないので、各自左右の車を確認してから渡っているが、邑久インターから近く速度の速い車が多く危険である。	瀬戸内警察署	押しボタン式信号機の設置	対応予定なし
14033	邑久小学校	邑久町下笹加245付近 戸田商店西側の横断歩道	車通りが多くスピードを出しているのが危険。止まらない車が多い。	瀬戸内警察署	押しボタン式信号機の設置	対応予定なし
14034	邑久小学校	邑久町下笹加23付近 フナオカ北側の横断歩道	交通量が多く、スピードを出しているのが危険。	瀬戸内警察署	巡回・パトロール	対応済
14034	邑久小学校	邑久町下笹加23付近 フナオカ北側の横断歩道	交通量が多く、スピードを出しているのが危険。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
14034	邑久小学校	邑久町下笹加23付近 フナオカ北側の横断歩道	横断歩道を渡るとき、止まらない車が多い。	瀬戸内警察署	押しボタン式信号機の設置	対応予定なし
14035	邑久小学校	邑久町下笹加23付近 旧山崎鶏卵前	歩道が細い箇所があり、自転車が追い越す時や、すれ違う時が危険。	瀬戸内警察署	パトロールの実施	対応済
14035	邑久小学校	邑久町下笹加23付近 旧山崎鶏卵前	歩道が狭い。側溝ふたを開けるための穴が大きく足がひっかかりやすい。	岡山県備前県民局建設部	側溝の蓋の交換	対応済
14036	邑久小学校	邑久南巡り八十八箇所霊場第4番札所付近	道が狭くなり始める。スピードを出す車が多い。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応済
14036	邑久小学校	邑久町山手1453付近 (尙弘三商会南西の道路)	見通しが悪く、道も狭い。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルトの設置	検討中
14037	邑久小学校	邑久町山田庄968付近 ビューティーサロン藤原南東の道路	直線道路のためスピードを出しやすく危険。	瀬戸内警察署	『止まれ』の引き直し、パトロール	検討中
14037	邑久小学校	邑久町山田庄968付近 ビューティーサロン藤原南東の道路	直線道路のためスピードを出しやすく危険。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
14037	邑久小学校	邑久町山田庄968付近 ビューティーサロン藤原南東の道路	白線が消えかけており、スピードを出す車がいる。	瀬戸内市産業建設部	白線の引き直し	検討中
14038	邑久小学校	邑久中学校西側の南北道路	歩道が狭い上に、中学生の自転車が後ろから来ることもあり、危険。	瀬戸内市教育委員会	邑久中学校へ共有	対応予定なし
14038	邑久小学校	邑久中学校西側の南北道路	歩道が狭い上に、中学生の自転車が後ろから来ることもあり、危険。	学校	安全教育	対応済
14038	邑久小学校	邑久中学校西側の南北道路	交通量が多くスピードも出しており停まってくれない。子どもが飛び出したこともあり危険。	瀬戸内警察署	押しボタン式信号機の設置	対応予定なし
14039	邑久小学校	邑久町山田庄905付近 瀬戸内市民病院北側の道路	住宅街の道路脇、路上に2～3台の車のはみ出して駐車をしている。児童がその車をよけて道路をにはみ出して通らなければならない。	瀬戸内警察署	路上駐車を取り締まり	対応済
14041	邑久小学校	邑久幼稚園北側道路	見通しが悪いので車が出てくる。車の通行が多い。	瀬戸内市産業建設部	カラー舗装+ポストコーンの設置	検討中
14043	邑久小学校	邑久高東側の三叉路	通勤の車が多い。スピードを出す車も多く危険。	瀬戸内市産業建設部	カラー舗装+ポストコーンの設置	検討中
14044	邑久小学校	団地出入口～船輪交差点	歩行者と自転車がぶつかりそうになることが時々ある。車のスピードも出ており危険。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルト+ポストコーンの設置	検討中
14046	邑久小学校	ナフコ東方面の南北に延びる農道	路面状態が悪い。自転車も通るので、接触の可能性がある。	瀬戸内市産業建設部	舗装修繕	検討中
14047	邑久小学校	JA岡山邑久支所北側の道路	抜け道となっており、スピードを出す車が多い。道幅が狭く、車が対向する際、児童が接触しそうで危険である。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
14048	邑久小学校	ナフコ東方面の東西に延びる用水路	用水路の幅が広く、時期によっては水量が多く危険。	瀬戸内市産業建設部	柵の設置（過去に自治会×）	対応不可
14049	邑久小学校	大窪神社前の通り	スピードを出す車が多い。道幅も狭いため、車が対向したときに歩道にはみ出る。	瀬戸内市産業建設部	白線の引き直し	検討中

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和6年3月31日時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
14052	邑久小学校	邑久駅前付近	駅へ送迎する車が行き交うため、電車の時間が重なりと交通量が多くなる。オレンジ側からの横断歩道がないため、よく見ないと危険。	瀬戸内警察署	パトロールの実施	対応済
14053	邑久小学校	邑久駅南交差点からa uまでの区間	ここ数年の間に、車両が縁石に乗り上げたり、突っ込んだりすることが何度もあった。	岡山県備前県民局建設部	ポストコーンの設置（ゆめタウンの出入口付近）	対応済
14054	邑久小学校	邑オート交差点から邑久小前	道路の幅が狭く白線内側の歩道幅もせまい。歩道がない部分もある。側溝があり、車とすれ違う際、逃げ場がなく非常に危険である。溝の深くなっている箇所もある。側溝には蓋がなく、物を落とす児童もいる。荷物が多い日や、雨天時に傘を差しているときは、さらに危険。	瀬戸内市産業建設部	側溝改修	検討中
14055	邑久小学校	邑久町山田庄546付近 中庄西集会所付近横断歩道	登校時は2方向、下校時は3方向から、車が直進・右左折する。他の通学班と合流する場所となるため、車と通学班が途切れるタイミングを見る必要があり、危険である。	瀬戸内市産業建設部	カラー舗装、ポストコーンの設置	検討中
14056	邑久小学校	地下道から学校へ向かう道	幅が10cmから15cmぐらいの細い溝に蓋がなく危険。	瀬戸内市産業建設部	グレーチングの設置（民地側溝のため不可）	対応不可
14057	邑久小学校	地下道内	電気が暗い。	岡山県備前県民局建設部	パトロールの実施（掃除、照明確認）	対応済
14058	邑久小学校	雅近くの横断歩道	交通量が多く、スピードを出しているので危険。曲がってくる車が止まらないこともある。	瀬戸内警察署	横断歩道の引き直し	検討中
14058	邑久小学校	雅近くの横断歩道	交通量が多く、スピードを出しているので危険。曲がってくる車が止まらないこともある。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
14059	邑久小学校	踏み切り東西の用水	田んぼに水が入る時期は水かさが増し危険。	瀬戸内市産業建設部	柵の設置	検討中
14060	邑久小学校	中庄東の押しボタン横断歩道	児童がいるのに気付いても、信号無視する車あり。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
14061	邑久小学校	フラワーショップナガセ前	横断歩道が消えていて見えない。横断歩道に立っていても車は止まらない。渡る意思表示をするが、スピードを出して通過する車がいる。	瀬戸内警察署	横断歩道の引き直し	検討中
14062	邑久小学校	邑久南巡り八十八箇所霊場4番札所付近	道が狭く急なカーブで車が見えづらい。	学校	安全教育	対応済
14063	邑久小学校	真徳と山手の境目	スピードを出す車が多く、一時停止がないため止まらず危ない。	瀬戸内警察署	パトロールの実施	対応済
14064	邑久小学校	「山手」の看板の下の川	柵などがないので、児童が落ちる危険がある。	瀬戸内市産業建設部	柵の設置	検討中
14065	邑久小学校	四軒家橋付近	児童が飛び出す事がある。道路状況は整備されてきているので、児童自身の注意が必要。	瀬戸内警察署	横断歩道の引き直し	対応済
14065	邑久小学校	四軒家橋付近	児童が飛び出す事がある。道路状況は整備されてきているので、児童自身の注意が必要。	学校	安全教育	対応済
14066	邑久小学校	四軒家から300m付近	道路工事継続中。トラックの往来が、下校時刻に多い。警備員がいるが、注意が必要。	瀬戸内市産業建設部	警備員の配置	検討中
14067	邑久小学校	山根橋前とその東側の横断歩道	線が薄くなっているため、車が気付きにくい。	瀬戸内警察署	横断歩道の引き直し	対応済
14068	邑久小学校	千町川に架かる橋	車側からも、歩行者側からも、見えにくい。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
14069	邑久小学校	円張付近ブルーライン下交差点	横断歩道がない。見通しが悪い。	瀬戸内警察署	パトロールの実施	対応済
14070	邑久小学校	舟原付近ブルーライン下交差点	スピードを出している車が多く危ない。通学路として横断歩道を渡るの是一班のため、意識されにくく危険である。児童が通学することを示す必要がある。また放置トラックが何年もそのままになっており、治安的に良くない。農道が舗装されておらず、転んでケガをする児童が多い。	瀬戸内市産業建設部	放置トラックの撤去	検討中
14070	邑久小学校	舟原付近ブルーライン下交差点	スピードを出している車が多く危ない。通学路として横断歩道を渡るの是一班のため、意識されにくく危険である。児童が通学することを示す必要がある。また放置トラックが何年もそのままになっており、治安的に良くない。農道が舗装されておらず、転んでケガをする児童が多い。	瀬戸内市産業建設部	ポストコーンの設置	検討中
14071	邑久小学校	クボタから辻が花レンタルまでの道	ブルーラインへの抜け道のため、細いのに、朝の通勤でスピードを出す車がいる。歩道がないため、非常に危険である。	瀬戸内市産業建設部	歩道の設置	検討中
14072	邑久小学校	辻バス停・上山田東バス停	朝は車の通りが多い中、バス停はカーブになっていて、車から見えづらい。バスを待つ間に動き回る児童もいるため、ベンチなど座って待てるようにしてほしい。	瀬戸内市教育委員会	企画振興課に相談	対応済
14072	邑久小学校	辻バス停・上山田東バス停	朝は車の通りが多い中、バス停はカーブになっていて、車から見えづらい。バスを待つ間に動き回る児童もいるため、ベンチなど座って待てるようにしてほしい。	学校	安全教育	対応済
14075	邑久小学校	邑久小学校北側の南北市道	北側の田んぼの溝に落ちる児童がいる。多くの児童が通る箇所なので安全対策を実施してほしい。	瀬戸内市産業建設部	道路の拡幅	対応不可

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和6年3月31日時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
15001	今城小学校	大富交差点	交通量が多く道幅が狭い上に大型トラックが通行する。通学には危険なため、保護者の判断で自家用車で送迎している。送迎が負担なため早急に歩道を設置してほしいとの保護者からの要望が届いている。	岡山県備前県民局建設部	改良事業の実施	検討中
15002	今城小学校	今城小学校南門前交差点付近	白線が消えかかっていて視認しづらい。雨天時には大きい水たまりができるので舗装してほしいと地域から要望があった。	瀬戸内警察署	白線の引き直し（横断歩道、停止線）	対応済
15002	今城小学校	今城小学校南門前交差点付近	白線が消えかかっていて視認しづらい。雨天時には大きい水たまりができるので舗装してほしいと地域から要望があった。	瀬戸内市産業建設部	白線の引き直し及び道路の舗装	検討中
15002	今城小学校	今城小学校南門前交差点付近	西側から交差点に進入する車からの左右の見通しが悪く、児童生徒を視認しづらい。すでにミラーは設置されているが見づらい。過去にヒヤリハットがあったとの報告もある。	瀬戸内市産業建設部	対策の必要なし	対応予定なし
15003	今城小学校	県道226号（牛窓邑久西大寺線）の北島241-5付近から東の歩道	歩道に雑草が生い茂り、児童の背丈ほどあるものがあり、歩行が困難であったり、見通しが悪かったりしている。5月から10月頃までではあるが、対策をしてほしいという要望があった。	岡山県備前県民局建設部	土砂撤去	対応済
15003	今城小学校	今城小学校北門前	自動車が北門から道路に出ようとする際、校門付近の左右の見通しが非常に悪く、児童の視認が難しい。特に下校時間はディサービスや保護者の迎えがあるため危険である。	瀬戸内市教育委員会	カーブミラーの設置	対応予定なし
15004	今城小学校	橋本橋より北西行きの道路	道路の路側帯の白線が薄くなっている。道幅が狭く登校時は通勤の車がよく通るので、白線の引き直しをしていただきたい。	瀬戸内市産業建設部	白線の引き直し	検討中
15005	今城小学校	第二沖船踏切付近	道幅が狭く、電車の時間によっては送迎の車が多く通行する。児童のすぐ横を車が通る危険な区間である。この区間には踏切があり、通行に注意が必要である。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルトの設置	検討中
15006	今城小学校	今城小学校南門前用水路	転落防止柵が無く危険なので対策してほしいと地域から要望が出ている。過去に住宅付近で遊んでいた児童のボールが用水路に落ちたり、近くの田んぼに下校中に児童が転落したりしたことがある。	瀬戸内市産業建設部	転落防止柵の設置	検討中
16001	裳掛小学校	邑久町虫明1503-1付近の道路	道幅が狭いのにもかかわらず自動車のスピードが速い。	岡山県備前県民局建設部	グリーンベルトの設置	対応済
16002	裳掛小学校	邑久町福谷123付近の道路	看板の文字が薄くなっており、目立つ物に交換してほしい。	瀬戸内市教育委員会	看板の取替	対応済
16003	裳掛小学校	邑久町虫明1426付近	スクールゾーンはあるが、スピードを出す自動車が多い。	岡山県備前県民局建設部	グリーンベルトの設置	対応済
16004	裳掛小学校	邑久町虫明4439付近	カーブミラーはあるが、非常に見通しが悪い。	岡山県備前県民局建設部	グリーンベルトの設置	対応済
16004	裳掛小学校	邑久町虫明4439付近	カーブミラーはあるが、非常に見通しが悪い。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	検討中
16005	裳掛小学校	市邑久町福谷748-1	通学路に草が多く生えていて通りにくい。	岡山県備前県民局建設部	路肩コンクリート施工	対応済
17001	美和小学校	美和小学校校門付近西側の溝	校門横の溝が狭くて深いため、落ちたら危険である。	瀬戸内市産業建設部	転落防止柵の設置	検討中
17002	美和小学校	美和小学校運動場南の校門東側の溝	溝にゴミ止めがあり、それがフォークの先のような形状で危ない。	瀬戸内市産業建設部	スクリーンの交換	検討中
17003	美和小学校	美和小学校校門前の道路	校門前で児童や自動車の出入りが多い。西側の見通しが悪く、横断する際に注意が必要。	瀬戸内市産業建設部	飛び出しくんの設置	対応済
17003	美和小学校	美和小学校校門前の道路	校門前で児童や自動車の出入りが多い。西側の見通しが悪く、横断する際に注意が必要。	瀬戸内警察署	横断歩道の設置	対応予定なし
17004	美和小学校	美和小学校西側 南島から飯井にかけての交差点	夏場に道路脇の草が高く伸び、西側の道路の見通しが悪い。	瀬戸内市産業建設部	対策の必要なし	対応予定なし
17005	美和小学校	長船町西須恵 須恵古代館前の県道	路側帯に狭いグリーンベルトがある。スピードを出して通る車が多く危険である。	岡山県備前県民局建設部	カラー舗装	対応済
17005	美和小学校	長船町西須恵 須恵古代館前の県道	路側帯に狭いグリーンベルトがある。スピードを出して通る車が多く危険である。看板を新しく設置して下さったが、適当な設置場所がなく、目立ちにくい。	岡山県備前県民局建設部	「減速」表示の設置	対応済
18001	国府小学校	国府小学校西側のどんどん橋付近	アスファルトに穴があり雨天時車が通ると、水が歩行している児童にかかる。たんぼ道からどんどん橋へ道を横断する所に横断歩道も表示もない。白線も消えている。	瀬戸内警察署	横断歩道の設置	対応予定なし
18001	国府小学校	国府小学校西側のどんどん橋付近	アスファルトに穴があり雨天時車が通ると、水が歩行している児童にかかる。たんぼ道からどんどん橋へ道を横断する所に横断歩道も表示もない。白線も消えている。	瀬戸内市産業建設部	道路の補修、グリーンベルト設置、白線の引き直し	対応済
18002	国府小学校	旧町田鉄工からサイクルショップ池島前道路	歩道と車道を分けるボールが折れている物があるため危険。曲がり角はボールがなく曲がってくる自動車に巻き込まれる恐れがある。	岡山県備前県民局建設部	ボールの設置及び更新	対応済
18003	国府小学校		不審者が隠れていても分からない小屋があり、侵入防止の柵やくさりもなく誰でも自由に出入りできる。人通りも少なく人家も付近にないので、非常に心配である。	瀬戸内市総務部	所有者への通知	検討中
18004	国府小学校	長船町土師799付近 片山日子神社付近の溝	狭い道で溝があり、注意喚起のボールがあるが破損している物がある。溝蓋がないため、過去に落ちた児童がいる。	瀬戸内市産業建設部	ボール及び溝蓋の設置	検討中

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和6年3月31日時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
18005	国府小学校	長船町土師799付近 片山日子神社付近の道路	大通りから死角となっており、人通りが少ない。不審者が隠れることができる場所が複数あり危険。	瀬戸内市教育委員会	防犯カメラの設置	対応予定なし
18006	国府小学校	長船スポーツ公園北方面の道路	スポーツ公園からの下り坂のため、自動車のスピードが速い。木が茂っており見通しが悪い。歩道の白線が消えている。	瀬戸内市教育委員会	看板の取替	対応済
18006	国府小学校	長船スポーツ公園北方面の道路	スポーツ公園からの下り坂のため、自動車のスピードが速い。木が茂っており見通しが悪い。歩道の白線が消えている。	瀬戸内市産業建設部	白線の引き直し	検討中
18007	国府小学校	長船町土師1017付近 めんずくらぶ南東の横断歩道	ダイヤモンドが消えているため、横断歩道に気が付かずスピードを出す車が多い。通学路の表示も注意喚起の看板もない。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応済
18007	国府小学校	長船町土師1017付近 めんずくらぶ南東の横断歩道	ダイヤモンドが消えているため、横断歩道に気が付かずスピードを出す車が多い。通学路の表示も注意喚起の看板もない。	瀬戸内警察署	ダイヤモンドの引き直し	対応済
18008	国府小学校	JA岡山長船支所南方面の横断歩道	小学生も中学生も多く通る横断歩道だが、白線が消えている。	瀬戸内警察署	横断歩道の引き直し	対応済
18009	国府小学校	千田川南側道路	水門の下や川へ降りる階段に鎖や柵がなく、自由に降りることができる。水量が多い時期は流れも速く非常に危険。	瀬戸内市産業建設部	チェーンの設置	検討中
18009	国府小学校	千田川南側道路	水門の下や川へ降りる階段に鎖や柵がなく、自由に降りることができる。水量が多い時期は流れも速く非常に危険。	学校	安全教育	対応済
18010	国府小学校	片山日子神社前から瀬戸内市瀬戸内警察署署長船交番までの道路	周辺に住宅が増え、駅への抜け道となっている。道幅も狭く歩道もないが、朝はかなりのスピードで車が通り抜ける。	瀬戸内市産業建設部	グリーンベルトの設置+ポストコーンの設置	検討中
18010	国府小学校	片山日子神社前から瀬戸内市瀬戸内警察署署長船交番までの道路	住宅街の狭い道だが、朝は長船駅への抜け道としてスピードを出して通り抜ける車が多い。車をよけて道の端を歩いているが行き違いの車があったときに危険。	瀬戸内警察署	時間指定の一方通行	対応予定なし
18010	国府小学校	片山日子神社前から瀬戸内市瀬戸内警察署署長船交番までの道路	住宅街の狭い道だが、朝は長船駅への抜け道としてスピードを出して通り抜ける車が多い。車をよけて道の端を歩いているが行き違いの車があったときに危険。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
18011	国府小学校	旧池畑自転車からJAへ抜ける道の交差点。	時間で小学校方向への道は進入禁止となっているが、無視して通学路へ進入する車があり、雨天時児童が車に水をかけられたり、事故にあいそうになったこともある。	瀬戸内警察署	パトロールの実施	対応済
18011	国府小学校	旧町田鉄工所東側の交差点	小学生も中学生も多く通る横断歩道だが、横断歩道の白線が消えている。	瀬戸内警察署	横断歩道の引き直し	対応済
18012	国府小学校	長船B&G海洋センター駐車場	自家用車で送迎で利用させてもらっているが、道路の損傷が激しく、くぼみや穴でつまづくことがあり危険。	瀬戸内市教育委員会	駐車場の補修	対応済
18013	国府小学校	牛文久山呉服店付近の道	交通量が多く、カーブしているため車から横断している児童の姿が見えない。川沿いの草木も背が高い。過去交通事故あり。	学校	通学路の変更	対応予定なし
18013	国府小学校	牛文久山呉服店付近の道	交通量が多く、カーブしているため車から横断している児童の姿が見えない。川沿いの草木も背が高い。過去交通事故あり。	岡山県備前県民局建設部	草木の伐採	対応済
18013	国府小学校	牛文久山呉服店付近の道	交通量が多く、カーブしているため車から横断している児童の姿が見えない。川沿いの草木も背が高い。過去交通事故あり。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応済
18014	国府小学校	大塚交差点	直線道路のため朝夕は通勤の車が非常にスピードを出し危険。また、車両が側道に入っていくことも多いが通学路の表示はない。	瀬戸内市産業建設部	飛び出しくんの設置	対応済
18015	国府小学校	磯上地区備前からの道	集合場所に向けて児童が横断するが横断歩道がない。山から下りてくるカーブで危険。以前に中学生の交通事故があった。	瀬戸内市産業建設部	ポストコーンの設置	対応不可
18015	国府小学校	磯上地区備前からの道	集合場所に向けて児童が横断するが横断歩道がない。山から下りてくるカーブで危険。以前に中学生の交通事故があった。	瀬戸内警察署	横断歩道の設置	対応予定なし
18015	国府小学校	磯上地区備前からの道	集合場所に向けて児童が横断するが横断歩道がない。山から下りてくるカーブで危険。以前に中学生の交通事故があった。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
18016	国府小学校	大塚橋東側交差点	橋に向かって坂になっており、車はスピードが出がち。北から東への横断歩道がない。橋から東向きへの歩道の白線がはげている。	瀬戸内市産業建設部	白線の引き直し	検討中
18016	国府小学校	大塚橋東側交差点	橋に向かって坂になっており、車はスピードが出がち。北から東への横断歩道がない。橋から東向きへの歩道の白線がはげている。	瀬戸内警察署	止まれの標示	検討中
18016	国府小学校	大塚橋東側交差点	橋に向かって坂になっており、車はスピードが出がち。北から東への横断歩道がない。橋から東向きへの歩道の白線がはげている。	瀬戸内警察署	横断歩道の設置	検討中

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和6年3月31日時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
18017	国府小学校	旧町田鉄鋼横交差点（長船公民館近く）	飲食店が付近に増え、車の交通量が大幅に増加している。空き家の敷地の草木が茂り、車から児童が見えないなど見通しが非常に悪い。	瀬戸内市総務部	草木の伐採依頼	対応予定なし
18017	国府小学校	旧町田鉄鋼横交差点（長船公民館近く）	飲食店が付近に増え、車の交通量が大幅に増加している。空き家の敷地の草木が茂り、車から児童が見えないなど見通しが非常に悪い。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	検討中
18017	国府小学校	旧町田鉄鋼横交差点（長船公民館近く）	飲食店が付近に増え、車の交通量が大幅に増加している。空き家の敷地の草木が茂り、車から児童が見えないなど見通しが非常に悪い。	瀬戸内市産業建設部	飛び出しくんの設置	検討中
18018	国府小学校	美和神社横小道	アスファルトが崩れている。児童がこけてけがをしたこと有り。横の家の壁にひびが入っており、通学中に地震などがあると倒壊の危険有り。	瀬戸内市総務部		対応予定なし
18018	国府小学校	美和神社横小道	アスファルトが崩れている。児童がこけてけがをしたこと有り。横の家の壁にひびが入っており、通学中に地震などがあると倒壊の危険有り。	瀬戸内市産業建設部	道路の舗装	検討中
18019	国府小学校	カントリー交差点側道	歩道が狭いが、付近の工場や会社からの大型トラックが多く通行し非常に危険。白線内に入って細い側道に（通学路）に入っていく車も非常に多い。危険なので地域ボランティアさんが立ってくれている。	瀬戸内市産業建設部	ボールの設置（確認）	検討中
18020	国府小学校	盛崎交番からそうめん屋東道路	朝夕は交通量が非常に多くスピードを出す車も多いが、歩道が狭く非常に危険。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
18021	国府小学校	高橋公会堂横交差点	道幅の狭い住宅街の道だが、駅前大きな道路への抜け道になっており危険。歩道の白線と交差点の赤線が剥げて薄くなっている。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応済
18021	国府小学校	高橋公会堂横交差点	道幅の狭い住宅街の道だが、駅前大きな道路への抜け道になっており危険。歩道の白線と交差点の赤線が剥げて薄くなっている。	瀬戸内市産業建設部	赤枠と白線の引き直し+ポストコーンの設置	検討中
18022	国府小学校	中川耳鼻咽喉南道用水水門	水量も多い用水だが柵がなく危険。用水に落ちた児童有り。	瀬戸内市産業建設部	転落防止柵の設置	検討中
18023	国府小学校	学校前の県道から幼稚園北への抜け道。	車がすれ違うのが難しい細い道だが、学校前の干田川側38号線からも幼稚園側の道からも侵入でき、非常に危険。舗装が痛んでおり、児童の歩く路肩がへこんでおり、少しの雨でも水たまりができ児童がびしょびしょになる。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
18023	国府小学校	学校前の県道から幼稚園北への抜け道。	車がすれ違うのが難しい細い道だが、学校前の干田川側38号線からも幼稚園側の道からも侵入でき、非常に危険。舗装が痛んでおり、児童の歩く路肩がへこんでおり、少しの雨でも水たまりができ児童がびしょびしょになる。	瀬戸内市産業建設部	道路の舗装及びグリーンベルトの設置（学校用地）	検討中
19001	行幸小学校	長船西保育園から北側のカーブ	見通しが悪いカーブで車がスピードを出す。特に雨の日はこの道を迂回路に使う車が多く危険である。	岡山県備前県民局建設部	グリーンベルトの設置	対応済
19002	行幸小学校	長船町服部501付近 ハローズ北側信号から東側道路	交通量が多くスピードを出す車が多い。	瀬戸内市産業建設部	白線の引き直し	検討中
19003	行幸小学校	長船町服部946付近 北勢運輸駐車場付近のカーブ	交通量が多く、車から左右が見えにくい。	学校	見守りの強化	対応済
19004	行幸小学校	県道264号線の小山歯科北東の歩道	溝蓋が劣化して歩いて歩くと大きく傾く箇所がある。	岡山県備前県民局建設部	溝蓋の取替	対応済
19005	行幸小学校	服部踏切の歩道	歩道が狭く車との距離が近く危険である。	岡山県備前県民局建設部	歩道整備	検討中
19006	行幸小学校	長船町福岡298付近 そろばん塾前の横断歩道とその周辺の歩道	交通量が多く危険。歩道側の白線が薄い。	瀬戸内市教育委員会	看板の更新	対応済
19006	行幸小学校	長船町福岡298付近 そろばん塾前の横断歩道とその周辺の歩道	交通量が多く危険。歩道側の白線が薄い。	瀬戸内市産業建設部	白線の引き直し	検討中
19007	行幸小学校	長船町服部1付近のT字路	カーブミラーが設置されているが、歩道の様子が見えにくい。夏は植物が大きくなって、歩行者専用道路の出口がブラインドになって見通しが悪い。	瀬戸内市産業建設部	カーブミラーの調節（現地確認）	検討中
19007	行幸小学校	長船町服部1付近のT字路	見通しが悪く、冬はカーブミラーが見えなくなる。道幅が狭いため、歩行者と車が近くて危険。	瀬戸内市産業建設部	曇らないミラーの設置	対応予定なし
19008	行幸小学校	長船町服部75付近 徳田塾前	狭い道に路上駐車車があり、その横を通るため危険。	瀬戸内警察署	パトロールの実施	対応済
19009	行幸小学校	長船町服部83付近 踏切周辺	幅が狭く歩行者の脇を車がすり抜け危険。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
19010	行幸小学校	長船町服部83付近 宇佐八幡宮南側の道路	壁が死角となって見通しが悪く、幅が狭く歩行者の脇を車がすり抜けるため危険である。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
19011	行幸小学校	長船町服部205-3付近 用水路の橋	柵がない箇所があり、用水路に落ちる可能性がある。	瀬戸内市産業建設部	柵の設置	検討中
19012	行幸小学校	長船町服部640付近 元まるはストア南方面の横断歩道	通学時間帯で交通量が多くスピードを出して車が通り危険である。	学校	見守りの強化	対応済

瀬戸内市通学路危険箇所一覧

令和6年3月31日時点

整理番号	学校園名	位置	状況	対策機関	対策内容	対応状況
19013	行幸小学校	行幸小学校北側の歩道	大型トラックが通る道路で交通量が多い。緩くカーブしているため、スピードを出している車が歩道に突っ込み恐れがある。デリネーターが折れている。	瀬戸内市産業建設部	デリネーター及びポストコーンの設置	対応済
19014	行幸小学校	ムレコムニケーションズ岡山工場北方面の交差点（長船575-160の交差点）	横断歩道のラインが消えかかっている部分がある。止まらない自動車も多い。	瀬戸内警察署	横断歩道のカラー化	対応予定なし
19014	行幸小学校	ムレコムニケーションズ岡山工場北方面の交差点	交通量が多く、広い交差点を渡る判断が児童だけでは難しいことがある。	瀬戸内警察署	信号機の設置	対応予定なし
19015	行幸小学校	長船町長船212付近 柴田医院東側の交差点	止まれの表示がないため、車がノンストップで走行するため危険である。特に登下校時が危険。	瀬戸内市産業建設部	指導停止線の設置	検討中
19015	行幸小学校	長船町長船212付近 柴田医院東側の交差点	止まれの表示がないため、車がノンストップで走行するため危険である。特に登下校時が危険。	瀬戸内警察署	止まれの標識の設置	対応予定なし
19016	行幸小学校	刀剣博物館から南へ向かう歩道	歩道が狭くガードレールがないため、近くをトラックが通る際に危険。	学校	通学路を西側に変更	検討中
19016	行幸小学校	刀剣博物館から南へ向かう歩道	歩道が狭くガードレールがないため、近くをトラックが通る際に危険。	瀬戸内市産業建設部	対策の必要なし	対応予定なし
19017	行幸小学校	服部9-2 セレモニー長船付近交差点	歩行者専用道路の出口の坂になっている部分が急で転びやすくなっている。	瀬戸内市産業建設部	勾配をなだらかにする施工	検討中
19018	行幸小学校	福岡369-4日勝建進付近から福岡333-8平井メディアケアホームまでの歩行者用道路	道路状態がよくなく、子どもたちがつまづいて転びやすくなっている。	瀬戸内市産業建設部	道路の舗装（現地確認）	対応予定なし
19019	行幸小学校	服部827-1 華美欧付近の交差点	用水路に面している細い道から子どもたちが道路に通行している。停止線が近くにある。	瀬戸内警察署	停止線を後方へ移設	検討中
19019	行幸小学校	服部827-1 華美欧付近の交差点	用水路に面している細い道から子どもたちが道路に通行している。停止線が近くにある。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応済
19020	行幸小学校	服部67 徳田塾付近の交差点	細い道路から車道に出る箇所は、歩道もなく道がせまい。夕方は通行量も多いので、下校中は特に危険である。	学校	安全教育	対応済
19021	行幸小学校	服部10-6 旧JA交差点の南東に位置する住宅の南側道路	塀があり、道路を通行する自動車やバイクに気づきにくい。子どもが飛び出しバイクと接触したことがあった。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応予定なし
19022	行幸小学校	服部156-1 老人憩いの家前の道路	幼稚園・小学校前の道路は、道幅のわりに交通量が多く、特に夕方はスピードの速い自動車が多い。	学校	安全教育	対応済
19023	行幸小学校	八日市508-1 付近の横断歩道	自動車の通行量が多い。	瀬戸内警察署	愛ラインの設置	対応済
19024	行幸小学校	長船966付近 刀剣博物館ポスト付近の道路	児童が横断する場合、自動車の交通量が多く危険である。	瀬戸内警察署	横断歩道の設置	対応予定なし
19025	行幸小学校	刀剣博物館から南へ向かう歩道	通学路を用水路側に設定している。	学校	通学路の変更	検討中
19026	行幸小学校	長船594 長船団地に入出入りする交差点	長船団地側から道路に進入してくる自動車がいることに気づきにくい。	瀬戸内市産業建設部	カーブミラーの設置	検討中
19027	行幸小学校	長船575-150よつばのクローバー東備付付近から長船859?2中部紙工付近までの道路	横断歩道前後の道路がカーブになっており見通しが悪いにもかかわらず、スピードを落とさない自動車が多い。道幅が狭く、待避場所がない。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応済
19028	行幸小学校	長船563-6から長船575-160までの長船団地東側の用水路沿いの道路	道幅が狭く、用水路にガードレールが無く、自動車も多く通行する。※現在は通学路となっていないが、通学路を変更する可能性がある。R5時点では対応不要。	瀬戸内市産業建設部	転落防止柵の設置	対応予定なし
19030	行幸小学校	福岡郵便局南西の交差点付近	交差点付近に看板を2枚設置してあったが、1枚はすでに倒れていて、もう1枚は老朽化しているため、強風で飛ぶ危険性がある。	瀬戸内市教育委員会	看板の更新（2枚）	対応済
21001	牛窓中学校	下コミュニティハウス（牛窓町長浜）南方の交差点	中学生が横断歩道のない交差点を横断している。北から南へ向かう自動車からの見通しが悪いため危険。	瀬戸内市教育委員会	看板の設置	対応済
23001	長船中学校	セブンイレブン瀬戸内長船店の東側道路	道路に多数の穴が空いていて危険である。令和3年12月に、自転車に乗っていた生徒が穴にはまって転倒している。	瀬戸内市産業建設部	道路の補修	対応済
47001	長船東保育園	長船町牛文729付近 長船東保育園職員駐車場出入口	反射板が破損している。	瀬戸内市産業建設部	反射板の修理	検討中
57001	みゆキッズクラブ	長船町服部160付近 憩の家の前の道路	車がスピードを出して通り抜けるので、危険である。	瀬戸内市産業建設部	飛び出しくんの設置	対応済
57001	みゆキッズクラブ	長船町服部160付近 憩の家の前の道路	車がスピードを出して通り抜けるので、危険である。	瀬戸内警察署	横断歩道の設置	対応予定なし