

園児等子供が日常的に集団で移動する経路における危険個所の対応について

No.	園名	該当箇所	内容	対策案	対策状況
No.1	裳掛こども園	市道新町間口線	三叉路で見通しが悪い。	カーブミラー設置により死角を減少する。	令和元年度に設置完了。
No.2	長船東保育園	市道牛文東須恵線	待避所にもなっている箇所だが、用水路があり転落の危険がある。	転落防止柵設置する。	令和元年度に設置完了。
No.3	邑久保育園	市道保止半田線	歩道はあるがガードレールが無く、横断歩道に信号がない。	減速を促す看板を設置する。	令和元年度に設置完了。

園外保育危険箇所図

No.1	園名 裳掛こども園	路線名 市道新町間口線
場所	瀬戸内市邑久町虫明	
内容	複雑な交差点(三叉路で見通しが悪い)	
対策案	カーブミラー設置により死角を減少する。	



園外保育危険箇所図

No. 2	園名	路線名
	長船東保育園	市道牛文東須恵線
場 所	瀬戸内市長船町牛文	
内 容	待避場にもなるが、用水路があり転落の危険がある。	
対策案	転落防止柵設置する。	



園外保育危険箇所図

No.3	園名 邑久保育園	路線名 市道保止半田線
場所	瀬戸内市民病院前交差点	
内容	歩道はあるが、ガードレールがない。横断歩道に信号がない。	
対策案	減速を促す看板を設置する。	

