

瀬戸内市立学校施設等の耐震化の状況

平成28年3月末

平成27年度末において、瀬戸内市立の学校施設の耐震化率は、100%になっています。

No	校(園)名	棟番号	棟用途	建築年月	構造	階数	保有面積	区分	診断年度	Is値 ※③	CTU・SD値 ※④	q値 ※⑤	改修 (予定)	改修後			
														Is値	CTU・SD値	q値	
1	牛窓東小学校	6	校舎	H26.2	R	3	2,258	新基準									
2		5	体育館・食堂	S47.12	R	3	1,134	旧基準	H16	0.15	0.04	-	H21	0.72	0.40	-	
3	牛窓西小学校	11-1	校舎	S59.3	R	3	1,251	新基準									
4		11-2	校舎	S62.3	R	3	63	新基準									
5		12	校舎	S59.3	R	3	344	新基準									
6		13	校舎	S59.3	R	2	64	新基準									
7		16-1	体育館	H1.3	S	3	779	新基準									
8		16-2	校舎	H1.3	R	2	708	新基準									
9		16-3	体育館	H1.3	R	2	83	新基準									
10	牛窓北小学校	8-1	校舎	S47.2	R	3	1,190	旧基準	H20	0.28	0.21	-	H22	0.77	0.36	-	
11		8-2	校舎	S52.8	R	2	59	旧基準	H20	0.28	0.21	-	H22				
12		8-5	校舎	H10.2	R	3	9	新基準									
13		12	体育館	H4.2	R	2	805	新基準									
14		17	校舎	H10.2	R	2	271	新基準									
15	邑久小学校	1	校舎	S45.3	R	3	1,499	旧基準	H20	0.24	0.18	-	H22	0.72	0.33	-	
16		2	校舎	S46.3	R	2	1,202	旧基準	H20	0.24	0.18	-	H22	0.73	0.47	-	
17		3	校舎	S46.3	R	2	250	旧基準	H20	0.24	0.18	-	H22	0.73	0.47	-	
18		7	体育館	S46.12	S	1	880	旧基準	H20	0.10	-	0.31	H22	1.18	-	2.15	
19		9	校舎	S51.12	R	3	504	旧基準	H15	0.46	0.30	-	H23	0.83	0.76	-	
20		10	校舎	S55.1	R	3	543	旧基準	H15	0.57	0.31	-	H23	0.76	0.39	-	
21		12-1	校舎	S46.2	S	1	299	旧基準	H20	0.26	-	0.85	H22	0.77	-	1.40	
22	今城小学校	14	体育館	S50.3	S	1	606	旧基準	H20	0.13	-	0.39	H22	1.24	-	2.26	
23		15-1	校舎	S58.2	R	3	1,809	新基準									
24		15-2	校舎	H11.3	R	3	247	新基準									
25	裳掛小学校	15	校舎	S49.3	R	3	1,206	旧基準	H20	0.37	0.37	-	H23	0.82	0.64	-	
26		16	校舎	S49.3	R	2	102	旧基準	H20	0.57	0.34	-	H23	1.07	0.53	-	
27		17	体育館	S60.2	S	2	681	新基準									
28		20	校舎	H11.3	S	1	523	新基準									
29		21	校舎	H11.3	S	2	68	新基準									
30	美和小学校	11	体育館	S59.1	S	1	609	新基準									
31		12-1	校舎	S60.3	R	3	1,764	新基準									
32		12-2	校舎	H4.12	R	2	113	新基準									
33		12-3	校舎	H4.12	R	2	96	新基準									
34	国府小学校	2-1	校舎	H4.3	R	2	244	新基準									
35		2-2	校舎	H4.3	R	3	2,115	新基準									
36		2-3	校舎	H4.3	R	2	141	新基準									
37		3	体育館	S56.1	S	2	609	旧基準	H14	0.96	-	1.87					
38		11	校舎	S55.3	R	2	1,010	旧基準	H20	0.82	0.46	-					

No	校(園)名	棟番号	棟用途	建築年月	構造	階数	保有面積	区分	診断年度	Is値 ※③	CTU・SD値 ※④	q値 ※⑤	改修 (予定)	改修後		
														Is値	CTU・SD値	q値
39	行幸小学校	13	校舎	S51.3	R	2	780	旧基準	H14	0.76	0.42	-				
40		18-1	校舎	S57.1	R	3	949	新基準								
41		18-2	校舎	H11.7	S	3	37	新基準								
42		19-1	体育館	S58.1	S	1	846	新基準								
43		20-1	校舎	H2.3	R	3	19	新基準								
44		20-2	校舎	H2.3	R	3	794	新基準								
45		20-3	校舎	H2.3	R	2	1,360	新基準								
46		20-4	校舎	H2.3	R	2	11	新基準								
47		20-5	校舎	H2.3	R	2	152	新基準								
48		牛窓中学校	15	校舎	S63.6	R	4	4,715	新基準							
49	17-1		体育館	H12.2	S	2	1,428	新基準								
50	邑久中学校	1-1	校舎	S54.6	R	3	1,500	旧基準	H20	0.92	0.37	-				
51		1-2	校舎	S55.2	R	3	626	旧基準	H20	0.92	0.37	-				
52		2-1	校舎	S55.2	R	3	2,643	旧基準	H20	0.97	0.38	-				
53		2-2	校舎	S58.12	R	2	277	新基準								
54		3	体育館	S55.2	S	2	1,454	旧基準	H13	0.93	-	1.17				
55		4	校舎	S55.2	R	1	416	旧基準	H20	1.25	0.40	-				
56		5	武道場	S55.2	R	1	598	旧基準	H26	1.15	0.38	-				
57		長船中学校	1-1	校舎	S52.3	R	3	1,509	旧基準	H20	0.37	0.34	-	H24	0.73	0.74
58	1-2		校舎	S52.3	R	3	292	旧基準	H20	0.37	0.34	-	H24			
59	2-1		校舎	S52.3	R	3	812	旧基準	H20	0.39	0.30	-	H23	0.82	0.39	-
60	2-2		校舎	S52.3	R	3	791	旧基準	H20	0.39	0.30	-	H23			
61	3		体育館	S52.3	S	2	1,427	旧基準	H14	0.87	0.46	-				
62	6		校舎	S52.3	R	3	270	旧基準	H20	1.01	0.51	-				
63	7		校舎	S52.3	S	1	305	旧基準	H20	0.18	-	0.70	H22	1.42	-	1.90
64	9		武道場	S54.1	S	1	456	旧基準	H26	0.32	-	1.02	H27	1.16	-	2.10

1	牛窓東幼稚園	4-1	園舎	S48.3	R	2	363	旧基準	H20	1.01	0.46	-				
2		4-2	園舎	S48.6	R	2	289	旧基準	H20	1.01	0.46	-				
3	牛窓西幼稚園	3	園舎	S49.2	R	2	458	旧基準	H20	0.62	0.30	-	H25	0.87	0.70	-
4	邑久幼稚園	9	園舎	S52.1	R	1	218	旧基準	H20	0.45	1.03	0.98	H24	1.08	1.03	2.21
5		10	園舎	S56.2	R	2	822	旧基準	H20	0.91	0.40	-				
6	今城幼稚園	2	園舎	H15.11	R	1	403	新基準								
7	美和幼稚園	5	園舎	H3.2	S	1	459	新基準								
8	国府幼稚園	4	園舎	H3.2	S	1	722	新基準								
9	行幸幼稚園	8	園舎	H3.3	R	2	1,273	新基準								

	耐震補強実施済
	Is値0.3未満
	Is値0.3以上0.7未満
	Is値0.7以上及び新耐震基準